

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA


PROVINSI JAWA TENGAH


LAPORAN DATA JEMBATAN

RODO









1	BPJ	PATI
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	RODO
5	Latitude	-6.70498000000
6	Longitude	110.62400000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	5,1
13	Lebar Jembatan	6
14	Kondisi	0
15	Tipe BA	PTI
16	Tipe P	SU
17	Kondisi BA	2
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Cakar Ayam
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

26	Saran	TIANG SANDARN PECAH SANDARAN HORISONTAL KERO[OS DAN HILANG DI SALH SATU BAGIAN