
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN
Mintreng



1	BPJ	SEMARANG
2	Jenis Aset	JEMBATAN
3	Kelompok	PROVINSI
4	Nama Jembatan	Mintreng
5	Latitude	-6.59758000000
6	Longitude	110.67610000000
7	Konstuksi	Beton bertulang
8	Tinggi	5,0 m
9	No. Jembatan	24.127.031
10	Tipe BB	B
11	Jumlah Bentan	1
12	Panjang Jembatan	16,9
13	Lebar Jembatan	10,0
14	Kondisi	1
15	Tipe BA	GTI
16	Tipe P	LS
17	Kondisi BA	1
18	Bal Bahan 1	Beton bertulang
19	Bal Bahan 2	Aspal
21	Bas Bahan 1	Beton bertulang
21	Bas Bahan 2	Baja
22	BB Bahan	Beton bertulang
23	B Tipe	Tiang Pancang
24	Jumlah Bentang	1
25	Kondisi Umum	Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

26	Saran	PARAPET HILANG DI SALAH SATU BAGIAN DAN PECAH EXPANSION JOINT TERKELUPAS SANDARAN HORISONTAL PECAH