

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN

Tuntang IV



| | | |
|----|------------------|--|
| 1 | BPJ | SEMARANG |
| 2 | Jenis Aset | JEMBATAN |
| 3 | Kelompok | PROVINSI |
| 4 | Nama Jembatan | Tuntang IV |
| 5 | Latitude | -6.61667000000 |
| 6 | Longitude | 110.69100000000 |
| 7 | Konstruksi | Baja |
| 8 | Tinggi | 5,0 m |
| 9 | No. Jembatan | 24.127.030 |
| 10 | Tipe BB | B,C |
| 11 | Jumlah Bentan | 1 |
| 12 | Panjang Jembatan | 122,6 |
| 13 | Lebar Jembatan | 7,0 |
| 14 | Kondisi | 0 |
| 15 | Tipe BA | GBA |
| 16 | Tipe P | TP,D |
| 17 | Kondisi BA | 0 |
| 18 | Bal Bahan 1 | Beton bertulang |
| 19 | Bal Bahan 2 | Aspal |
| 21 | Bas Bahan 1 | Beton bertulang |
| 21 | Bas Bahan 2 | Baja |
| 22 | BB Bahan | Beton bertulang |
| 23 | B Tipe | Tiang Pancang |
| 24 | Jumlah Bentang | 2 |
| 25 | Kondisi Umum | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| 26 | Saran | RANGKA TERDAPAT BANYAK TUMPUKAN SAMPAH PADA ELEMEN |