# DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
# PROVINSI JAWA TENGAH

## LAPORAN DATA RUAS JALAN
## JL. LINGKAR CUMBRING

Image not found or type unknown

Foto Pangkal

Image not found or type unknown

Foto Ujung

| | | |
|---|---|---|
| **1** | BPJ | PATI |
| **2** | Nama Ruas | JL. LINGKAR CUMBRING |
| **3** | Tahun Data | 2017 |
| **4** | Status | Jalan Provinsi |
| **5** | Fungsi | Kolektor 2 |
| **6** | Kode Inf | 205K12 |
| **7** | Provinsi | Jawa Tengah |
| **8** | Kabupaten/Kota | Kab. Pati |
| **9** | Kecamatan | Jepara |
| **10** | Desa/Kelurahan | Jepara |
| **11** | Tk_Ruas Awal | Sp3. JL. RA. Kartini |
| **12** | Tk_Ruas Akhir | Sp3. Jl. Nasional |
| **13** | Kode Patok | KM.SMG |
| **14** | Km Awal | 72.300 km |
| **15** | Km Akhir | 73.300 km |
| **16** | Nama Lintas | JL. LINGKAR CUMBRING |
| **17** | Kondisi Baik | 0 km |
| **18** | Kondisi Sedang | 0.80 km |
| **19** | Kondisi Rusak Ringan | 0.20 km |
| **20** | Kondisi Rusak Berat | 0 km |
| **21** | Panjang Rata-rata | 0.346 Km |
| **22** | Panjang SK | 1.000 Km |
| **23** | Panjang Lapangan | Km |
| **24** | Lebar < 5 meter | Km |
| **25** | Lebar 5 meter | Km |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | Lebar 6 meter | Km |
| **27** | Lebar 7 meter | Km |
| **28** | Lebar > 7 meter | Km |
| **29** | Lebar Keras | 5 |
| **30** | LHRT | 28225.90039 km |
| **31** | VCR | 0.533611 km |
| **32** | MST | 8 km |
| **33** | Aspal | 100.00 km |
| **34** | Rigid | 0.000 km |
| **35** | Tahun Pen.Akhir | 2016 |

## LHR :

| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | | | | | | | | | | | | | | | |