



DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN DATA JEMBATAN

RAMBUT III



| | | |
|----|------------------|-----------------------|
| 1 | BPJ | PEKALONGAN |
| 2 | Jenis Aset | JEMBATAN |
| 3 | Kelompok | PROVINSI |
| 4 | Nama Jembatan | RAMBUT III |
| 5 | Latitude | -7.06612000000 |
| 6 | Longitude | 109.25500000000 |
| 7 | Konstruksi | Baja |
| 8 | Tinggi | 5,0 m |
| 9 | No. Jembatan | 24.151.013.5 |
| 10 | Tipe BB | B |
| 11 | Jumlah Bentan | 1 |
| 12 | Panjang Jembatan | 3 |
| 13 | Lebar Jembatan | 9,4 |
| 14 | Kondisi | 0 |
| 15 | Tipe BA | MBI |
| 16 | Tipe P | LS |
| 17 | Kondisi BA | 0 |
| 18 | Bal Bahan 1 | Beton bertulang |
| 19 | Bal Bahan 2 | Beton bertulang |
| 21 | Bas Bahan 1 | Beton bertulang |
| 21 | Bas Bahan 2 | Baja |
| 22 | BB Bahan | Pasangan Batu |
| 23 | B Tipe | Langsung |
| 24 | Jumlah Bentang | 1 |
| 25 | Kondisi Umum | Kerusakan kecil |
| 26 | Saran | GELAGAR BAJA BERKARAT |