


# DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
# PROVINSI JAWA TENGAH


## LAPORAN DATA JEMBATAN

## Candi Ngonto










| | | |
|---|---|---|
| **1** | BPJ | SEMARANG |
| **2** | Jenis Aset | JEMBATAN |
| **3** | Kelompok | PROVINSI |
| **4** | Nama Jembatan | Candi Ngonto |
| **5** | Latitude | -6.92803000000 |
| **6** | Longitude | 108.85280000000 |
| **7** | Konstuksi | Beton bertulang |
| **8** | Tinggi | 5,0 m |
| **9** | No. Jembatan | 24.187.018 |
| **10** | Tipe BB | B |
| **11** | Jumlah Bentan | 1 |
| **12** | Panjang Jembatan | 2,7 |
| **13** | Lebar Jembatan | 6,4 |
| **14** | Kondisi | 1 |
| **15** | Tipe BA | PTI |
| **16** | Tipe P | LS |
| **17** | Kondisi BA | 1 |
| **18** | Bal Bahan 1 | Beton bertulang |
| **19** | Bal Bahan 2 | Aspal |
| **21** | Bas Bahan 1 | Beton bertulang |
| **21** | Bas Bahan 2 | Baja |
| **22** | BB Bahan | Beton bertulang |
| **23** | B Tipe | Cakar Ayam |
| **24** | Jumlah Bentang | 1 |
| **25** | Kondisi Umum | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | Saran | SANDARAN HORISONTAL KEROPOS<br><br>TIANG SANDARAN PECAH |